

GRASAS PARA RODAMIENTOS, COJINETES Y GUÍAS

APLICACIÓN	Tª Servicio	CARGA	AMBIENTE	VELOCIDAD	PRODUCTO	Página
Engrase General	De -10° a +55°C	Ligera	Agua	Baja	LUBEKRAFFT® KCS	6
				Alta	LUBEKRAFFT® KL	6
	De -30° a +130°C	Media	Agua	Media	STEC GRASA LITIO	4
				Baja	STEC GRASA SPRAY	4
Rodamientos	Baja Tª hasta -40°C	Pesada	Muy agresivo	Media	LUBEKRAFFT® KINELA FS	7
				Alta	LUBEKRAFFT® KEP 2 GF	7
		Media	Agua	Muy Alta	LUBEKRAFFT® KHS	8
				Baja	LUBEKRAFFT® COMPOUND	8
	Hasta -50°C	Pesada	Normal	Alta	LUBEKRAFFT® KEC	6
	Tª Medias hasta +130°C	Pesada	Agua	Alta	LUBEKRAFFT® KW 2 PLUS	8
				Media	LUBEKRAFFT® KHD / KMS	8
			Normal	Media	LUBEKRAFFT® KEP	6
		Media	Agua	Muy Alta	LUBEKRAFFT® KHS	8
				Alta	LUBEKRAFFT® KLX 2 R	8
			Media	Media	LUBEKRAFFT® KEP 2 GF	7
		Normal	Alta	LUBEKRAFFT® KEC	6	
		Ligera	Agua	Alta	LUBEKRAFFT® KL	6
	Tª Altas hasta +200°C	Pesada	Muy agresivo	Media	LUBEKRAFFT® KINELA FS	7
				Baja	LUBEKRAFFT® KL COMPLEX 2000	8
			Agua	Alta	LUBEKRAFFT® SITELA	8
				Media	LUBEKRAFFT® COMPLEX 280	7
Normal			Alta	LUBEKRAFFT® K 2 PLEX	7	
			Media	STEC GRASA MoS ₂	4	
Baja		STEC GRASA SPRAY PTFE	4			
Media		Normal	Alta	LUBEKRAFFT® COMPLEX 150	5	
Ligera		Muy agresivo	Media	STEC GRASA SILICONA	4	
			Baja	LUBEKRAFFT® COMPOUND	8	
Normal	Alta	LUBEKRAFFT® COMPLEX 200	7			

ANTISEIZES / PASTAS DE MONTAJE

APLICACIÓN	Tª	CARGA	CARACTERÍSTICA	COLOR	PRODUCTO	Página
Montaje y Desmontaje	Hasta +450°C	Sólidos blancos	Uso general	Blanco	LUBEKRAFFT® W Paste	9
		Sólidos negros	Uso general	Negro	LUBEKRAFFT® G Paste	9
Antigripantes	Hasta +650°C	Base cobre	Conductora eléctrica	Cobrizo	LUBEKRAFFT® Cu Paste	9
	Hasta +350°C	Base zinc		Gris oscuro	LUBEKRAFFT® Zn Paste	9
	Hasta +450°C	Base grafito		Negro	LUBEKRAFFT® GCG 3	
Muy Alta Tª	Hasta +1.200°C	Metales (sin cobre)	Corrosión galvánica	Gris claro	LUBEKRAFFT® INOX Paste	9
	Hasta +1.000°C	Metales	En spray	Gris oscuro	STEC GRASA ALTA TEMPERAT.	4
	Hasta +1.000°C	Base cobre	MIL-A-907-D	Cobrizo	LUBEKRAFFT® ANTISEIZE 907	9

LUBRICANTES HEAVY INDUSTRY

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VISCOSIDAD	PRODUCTO	Página	
Grandes accionamientos piñón - corona (molinos y hornos)	Pasta Rodaje	Aplicación manual	LUBEKRAFFT® G Paste	9	
	Grasa Rodaje	Pulverización automática	1.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 P/E	8
	Grasa de servicio	Pulverización automática	1.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 P	8
			2.500 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 PLEX 1500	8
			16.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP OIL 6	8
		Baño / Barboteo	2.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 F	8
			16.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP OIL 6	8
			Manual	550 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 M
	16.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP OIL 6		8	
	Aros apoyo hornos	Pulverización manual	LUBEKRAFFT® KROIL SPECIAL RINGS	8	
	Grasa para Rodamientos Prensas de rodillos	LUBEKRAFFT® KL COMPLEX 2000	8		
Cables	Cables y guías	Grasa asfáltica penetrante	550 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 M	8
			En spray	STEC GRASA KP 6	4